


Parts Repair Kit acement Kit Number 181538







 Push in tabs on both sides to remove cap.

> Enfoncer les deux languettes pour retirer le capuchon.

Presione las lengüetas en ambos lados para remover la tapa.



 Replace gasket, check valve 8 "0" ring. Lubricate o-ring with petroleum jelly then reassemble.

Remplacer le joint d'étanchéité, le clapet antiretour et le joint torique, Lubrifier le joint torique avec de la gelée de pétrole et réassembler.

Reemplace el empaque, revise la válvuta y la junta tórica. Lubrique la junta tórica con gel de petróleo, luego vuelva a ensamblar.






 Squeeze tabs that lock barrel and turn counter-clockwise to unlock.

Serrer les languettes qui verrouillent le cytindre et tourner dans le sens antihoraire pour diverrouiller.

Presione las lengüetas que cierran el tubo y gire en sentido antihorario para abrir.



Remplacer le joint d'étanchélté, le clapet antiretour et le joint torique. Lubrifier le joint torique avec de la gelée de pétrole et réassembler.

Reemplace el empaque, revise la váhula y la junta tórica. Lubrique la junta tórica con gel de petróleo, luego vuelva a ensamblar.






Squeeze
 tabs that lock
 cap and pull
 to unlock.

Compressez les onglets qui verrouillent le bouchon et tirer pour déverrouiller.

Retire las pestañas que bloquean la tapa y hale para desbloquear.



Remplacer le joint d'étanchéité, le clapet antiretour et le joint torique. Lubritier le joint torique avec de la gelée de pétrole et réassembler.

Reemptace el empaque, revise la válvula y la junta tórica. Lubrique la junta tórica con gel de petróleo, luego vuelva a ensamblar.




Check Verve

Replace Damaged or Worn 0-Ring. Lubricate 0-Ring with Petroleum Jelly.

Remptacer le joint torique endommagé ou usé. Lubrifier le joint torique à l'aide de gelée de pétrole.

Reemplace el anillo "O" dañado o desgastado, Lubrique la junta tórica con gel petróleo, luego vuelva a ensamlar.



The Fountainhead Group, Inc.
23 Garden Street, New York Mills, NY 13417
FAX (315) 768-4220 / Email: Info@TheFGL.com
www.TheFountainheadGroup.com

Roundup, Roundup and Design and Roundup Extended Control and Design are trademarks of Monsanto Technology LLC.

SPRAYER QUESTIONS? CALL (800)311-9903

¿Preguntas sobre el atomizador? Llame al (800) 311-9903





INIVIII. D.B.Smith Grab



0-Style sprayers



R-Style sprayers



ML-Style sprayers





SPRAYER QUESTIONS? CALL (800)311-9903

¿Preguntas sobre el atomizador? Llame al (800) 311-9903 ¿Questions de pulvérisateur? Appel (800) 311-9903



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov

The Fountainhead Group, Inc. 23 Garden Street New York Mills, NY 13417 FAX (315) 768-4220 Email: Info@TheFGI.com www.RoundUpSprayers.com

Roundup, Roundup and Design and Roundup Extended Control and Design are trademarks of Monsanto Technology LLC.